

2004年 台風22号 (MA-ON) の強風による伊東市における被害状況 速報

東京工芸大学 工学部

松井 正宏

田村 幸雄

調査年月日：2004年10月10日（日）

調査箇所：伊東市，伊東，宇佐美



46 伊東市内 ガソリンスタンドの天井の落下



53 伊東市宇佐美 住宅 屋根，壁の損傷



55 伊東市宇佐美 ガレージ 屋根，壁の損傷



56 伊東市宇佐美 住宅 屋根の損傷



58 伊東市宇佐美 商店 広告板の転倒



60 伊東市宇佐美 信号機の損傷



64 伊東市宇佐美 交通標識の損傷



66 伊東市宇佐美 樹木の損傷（浸水による）



69 伊東市宇佐美 学校フェンス損傷（浸水による）



71 伊東市宇佐美 氾濫した河川の浚渫



75 伊東市宇佐美 ビニルハウス電柱の損壊





78 伊東市宇佐美 屋根葺き材の飛散



80 伊東市宇佐美 屋根葺き材の飛散



81 伊東市宇佐美 住宅，屋根，窓ガラスの損傷



84 伊東市宇佐美 電柱の折損



85 伊東市宇佐美 住宅の損傷



87 伊東市宇佐美 住宅の損傷



90 伊東市宇佐美 住宅の損傷



94 伊東市宇佐美 樹木の損傷



96

伊東市宇佐美 住宅の外溝部損傷



99

伊東市宇佐美 住宅の損傷



102

伊東市宇佐美 住宅壁面，飛来物による損傷



103

伊東市宇佐美 住宅の屋根瓦の損傷





105



111

伊東市宇佐美 住宅の樹木飛来物の状況



115

伊東市宇佐美大型宿泊施設低層部外装材損傷



124

伊東市宇佐美大型宿泊施設低層部外装材損傷